

Перв. примен.

ХК 327.34.50-01

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

"ДВ2"		XP1	
Цель	←		
AN2	6	AN2	
AN3	7	AN3	
AN0	8	AN0	
GND	9		
GND	10	GND	
(U_MF18) AN14	11	AN14	
ОД-Б	15	ОД-Б	
ЭМ-Б	19	ЭМ-Б	
ЗД-Б	17	ЗД-Б	
ВКО-Б	18	ВКО-Б	
БК3-Б	16	БК3-Б	
ББР-Б	20	ББР-Б	
O2	5	O2	
ЕМ2	12	ЕМ2	
Z2	13	Z2	
(U_MFO2) AR2	14	AR2	
+24B	1		
+24B	2		
0V	3		
0V	4		

Прогр. выход

XP2

Цель	←
MFO2	1
MF18	2

XP3

Цель	←
CPE-Б	1
CME-Б	2

Схема электрическая принципиальная

Схема управления дверей кабины ПУДК-2

Схема электрическая принципиальная

ХК 327.34.50-01 Э3

Плата управления дверей кабины ПУДК-2

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист	1	Листов	1

ЗАО "ПО Комплекс"

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Суров

Порциг

Добротворская

Порциг

Подп.

Дата

Логика входов/выходов JMP1, JMP2

Схема электрическая принципиальная