


"UART"		XP1
Цепь		←
TX2		9
REN		7
RX2		10
+3.3B		3
+3.3B		4
GND		6
GND		5

XS2		Цепь
+5B		2
GNDZ		1
GNDZ		3



Примечание:

- Вывод "5" микросхемы DD2 подключить к шине "GNDZ"  
Вывод "8" микросхемы DD2 подключить к шине "+5B"
- Джампер JMP1 установить, если устройство является крайним на линии связи RS485

### ХК 327.33.30 ЭЗ

Плата интерфейса RS485/DB9  
ПИ-RS485/DB9  
Схема электрическая  
принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ЗАО "ПО Комплекс"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Суров		
Пров.		Кобзев		
Т.контр.				
Н.контр.		Добротворская		
Утв.		Кобзев		